


GENERAR CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

Entrar a la herramienta de trazabilidad con el usuario de Administrador.

Ir a 3. Expedición → 3.1 Nueva expedición manual



Rellenar los siguientes campos que se muestran en la imagen:



- Artículo CAF POWER: artículo a expedir
- Artículo CLIENTE: lo podemos consultar en BAAN cuando hacemos la salida de vértice o podemos listarlo
- Artículo N/S: número de serie del equipo a expedir
- Fecha: fecha de expedición
- Albarán: lo genera BAAN cuando hacemos la salida final del material.

Se puede descargar el certificado de conformidad en pdf o Word y tenemos la opción de elegir el idioma.